



塗替え予算は？



お見積は無料です！お気軽にご相談下さい。

ここがチェックポイント

住まいの **赤信号** に気がついていませんか？



ここがチェックポイント



変色



サビ

ひび割れ



ハガレ

汚れ・カビ




外壁

(吹き付タイル・リシン・モルタル・サイディング・木)
ひび割・サビ・ハガレ・カビ・藻・汚れ

屋根

(カラーベスト・セメント瓦・トタン)
変色・艶ひけ・サビ・ワレ・ハガレ・苔



貴方の周りにもアスベスト含有物！

H18年1月5日より、
アスベスト含有屋根・外壁材の
封じ込め工法は、
石綿障害予防規則第20条・27条により、
特別教育終了者以外は施工出来ません。

*屋根材
カラーベスト・コロニアル・洋風瓦等は
アスベスト含有物 レベル3です。
封じ込め工法で施工します。

*壁材
窯業系サイディング
アスベスト含有物 レベル3です。

コーキング (窓枠・目地)
亀裂・剥離

外部

(門・塀・シャッター・ドア)
サビ・ハガレ・変色・汚れ

私達は、常にお客様がご満足される事を考えて技能を提供します。

各種樹脂(トップコート)比較表

塗替え年数比較	価格	性能比較
フッ素樹脂系 10年～	高い	◎ 光沢保持性 ◎ 耐候性 ◎ 耐久性
シリコン樹脂系 10年～	↑ 価格	◎ 光沢保持性 ◎ 耐候性 ◎ 耐久性
ウレタン樹脂系 8～9年		◎ 光沢保持性 ◎ 耐候性 ◎ 耐久性
アクリル樹脂系 7～8年		○ 光沢保持性 ○ 耐候性 ○ 耐久性
合成樹脂系 5～6年	安い	△ 光沢保持性 △ 耐候性 ○ 耐久性

*年数は施工部位・下地状態により異なりますが、美観・性能などからおおよその年数を示しています。

安心価格+品質保証 株式会社 **井上塗装**

TEL 0555(22)2847 へお気軽にどうぞ

JAクレイン

※詳しくはJA各支店までお気軽にお問い合わせください。

*両面をご覧ください